


COMUNE DI CIGOGNOLA
Provincia di Pavia

STUDIO GEOLOGICO DEL TERRITORIO COMUNALE
L.R. 12 dell'11 marzo 2005 e D.G.R. 8/7374 del 28 maggio 2008



CARTA GEOMORFOLOGICA

Scala	1 : 5.000	Data	MARZO 2010
Prodotto da	0	Autore	
Revisione		Verifica	
Approvato		Approvato	

Federazione Nazionale
FEDELE SACCHI - Geologo
Via S. Maria 10 - 27010 Cigognola (PV)
Tel. 0322 79250 - E-mail: geosacchi@tin.it
Ordine dei Geologi della Lombardia n°387

LEGENDA

Caso di frana del pericolo alto minore di competenza regionale
CIVILITATO

Casi di frana del pericolo alto minore di competenza comunale
Altri casi di frana del territorio comunale non demenziali. Per questi casi di frana valgono le prescrizioni degli artt. 891, 892, 893 e 897

Casi di frana regionali
Laghetto artificiale
Olio di scampata di erosione fluviale attivo
Olio di scampata di erosione fluviale non attivo
Olio di scampata artificiale non attivo
Impedimentistica della sabbia superficiale (profondità m. 1,2m)
Direzione di flusso della sabbia

Sorgente non captata
Pozzo pubblico ad uso idoneabile
Area di tutela assidua del pozzo ad uso idoneabile
Fracta di rispetto del pozzo pubblico definito con il criterio gestionale
Montanti superficiali del terreno (colfisso) attivi conseguenti agli eventi alluvionali del 2009 - 2010
Frana attiva non facilmente cartografabile

Fa Area di frana attiva
Fq Area di frana quiescente
Fs Area di frana stabilizzata
Confine comunale